## Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH



Prüfung, Forschung und Entwicklung in den Bereichen:

Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteinskörnungen, Natursteine, Recyclingbaustoffe, Erdbau

IFM Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG An der B 14 78576 Emmingen-Liptingen Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß § 25 der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. **bup** 

Bericht-Nr.: 22M0026 a Projekt Nr.: 21 / 58826 - 502 Berichtsdatum: 31.01.2022

Güteüberwachung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL G SoB-StB 20

Eignungsnachweis

2. Fremdüberwachungsprüfung 2021
Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2.
Wiederholungsprüfung

# **PRÜFZEUGNIS**

Werk: Liptingen Gesteinsart: Jurakalk

Probennahme am 25.10.2021 durch Herrn Jäckle

im Beisein von Herrn Sarnes als Werksvertreter

durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 29.09.2006 erfasste Erzeugnisse:

 Sortennr.
 Baustoffgemisch

 802
 FSS/STS 0/45

 804
 FSS/STS 0/32

 893
 BS 0/2 (Kabelsand)

 895
 BS 0,09 / 0,71 (Kabelsand)

 855
 BS 0/2 (Kabelsand)

Geprüftes Erzeugnis	Entnahmestelle	Verwendungsbereich
FSS/STS 0/45	Band	STS, FSS
FSS/STS 0/32	"	STS, FSS
BS 0/2 (893)	"	Kabelsand
BS 0,09/0,71 (895)	"	Kabelsand
BS 0/2 gew. (855)		Kabelsand

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Rottweil. HRB 471001 Geschäftsführer: Dr.-Ing. Peter Schellenberg, Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz IBAN: DE41 6425 0040 0000 1652 20 SWIFT-BIC.: SOLA DE S1 RWL USI.-ID-Nr.: DE 813 652 385 Telefon: (0741) 174 36-30 Telefax: (0741) 174 36-59 rottweil@ifm-dr-schellenberg.de




# Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

			rgebnis		FSS/S	TS 0/32	FSS/S	TS 0/45	Sollwerte
Korngi	röße	envertei	lung	(M-%)	einz.	zus.	einz.	zus.	
	>	63	mm	2 2	*	<del> </del>			
56	-	63	mm						
45	_	56	mm				1,9	100,0	
31,5		45	mm				14,1	98,1	
22,4	-	31,5	mm		12,6	100,0	11,7	84,0	
16,0	-	22,4	mm		12,2	87,4	9,3	72,3	siehe
11,2	-	16,0	mm		15,8	75,2	13,0	63,0	
8,0	-	11,2	mm		8,3	59,4	7,0	50,0	Anlage
5,6	-	8,0	mm		10,2	51,1	5,1	43,0	
4,0	-	5,6	mm		8,4	40,9	3,5	37,9	
2,0	_	4,0	mm		10,6	32,5	5,9	34,4	
1,0	-	2,0	mm		6,8	21,9	7,9	28,5	
0,5	-	1,0	mm		3,9	15,1	5,6	20,6	
0,25	-	0,5	mm		3,4	11,2	4,8	15,0	
0,063	-	0,25	mm		5,6	7,8	8,6	10,2	
	$\leq$	0,063	3 mm		2,2	2,2	1,6	1,6	≤ 5 M-%
Überko	orn			M-%	(	0,0	1	1,9	≤ 10 M-%
Katego						C <sub>90</sub>	00	C <sub>90</sub>	$OC_{90}$
Feinan	teile			M-%	:	2,2	1	1,6	≤ 5 M-%
Katego						JF <sub>5</sub>	Ü	F <sub>5</sub>	UF <sub>5</sub>
Ü									
Kornfo	orm	von gro	ben						
		M-%	14	4,9	15	5,6	≤ 20 M-%		
Katego	rie			10000 000		SI <sub>20</sub>		l <sub>20</sub>	$SI_{20}$
D			N 4000	2.0					
Procto Trocke			N 13286		,	2,12	5	2,17	
		nte ergehalt		g/cm³ M-%		5,4		5,3	




# Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Untersuchungsergebniss	se		S 0/2 sand 893)		,09/0,71 sand 895)	Richtwerte
Korngrößenvert. EN 933-1	M-%	einz.	zus.	einz.	zus.	
22,4 - 31,5 mm						
16,0 - 22,4 mm						
11,2 - 16,0 mm						
8,0 - 11,2 mm						
5,6 - 8,0 mm						
4,0 - 5,6 mm						
2,8 - 4,0 mm		0,7	100,0			
2,0 - 2,8 mm		11,3	99,3			
1,0 - 2,0 mm		38,4	88,0	<b></b> 00	100.0	
0,25 1,0 mm		25,4	49,6	76,9	100,0	
0,125 - 0,25 mm		6,9	24,2	20,5	23,1	
≤ 0,125 mm		17,3	17,3	2,6	2,6	
Überkorn bis 2 D Ist	M-%	12	2,0		0,0	
Soll	M-%	15	5,0	1	5,0	
Unterkorn bis d/2 Ist	M-%		_		-	
Soll	M-%		-		-	
Kategorie		G	G <sub>F</sub> 85	C	G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85
Feinanteile, EN 933-1	M-%	13	3,8		1,7	
Kategorie			f <sub>16</sub>		$f_3$	fangegeben
Qualität der Feinanteile, EN 93	33-9					
Methylenblau-Wert	g/kg		-		_	
Kategorie			-		-	
Rohdichte, EN 1097-6, Abs. 9	Mg/m³	2	2,68		2,69	
Fließkoeffizient, EN 933-6			39		30	
Kategorie		E	<sub>CS</sub> 35	Е	<sub>CS</sub> 30	
Grobe organische Verunrei- nigungen, EN 1744-1	M-%	ĭ	0,0		0,0	
Kategorie			o,0 oc0,10		o,o PC0,10	






Untersuchungsergebnisse		BS 0/2 gew. (Kabelsand 855)	Richtwerte
Korngrößenvert. EN 933-1	M-%	einz. zus.	
22,4 - 31,5 mm			
16,0 - 22,4 mm			
11,2 - 16,0 mm			
8,0 - 11,2 mm			
5,6 - 8,0 mm			
4,0 - 5,6 mm			
2,8 - 4,0 mm		0,8 100,0	
2,0 - 2,8 mm		6,5 99,2	
1,0 - 2,0 mm		25,3 92,7	
0,25 1,0 mm		36,2 67,4	
0,125 - 0,25 mm		21,0 31,2	
≤ 0,125 mm		10,2 10,2	
Überkorn bis 2 D Ist	M-%	7,3	
Soll	M-%	15,0	
Unterkorn bis d/2 Ist	M-%	-	
Soll	M-%	-	
Kategorie		G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85
Feinanteile, EN 933-1	M-%	1,9	
Kategorie		$f_3$	fangegeben
Qualität der Feinanteile, EN 9	33-9		
Methylenblau-Wert	g/kg	-	
Kategorie		-	
Rohdichte, EN 1097-6, Abs. 9	Mg/m³	2,67	
Fließkoeffizient, EN 933-6 Kategorie		29 Ecs angegeben(29)	
Grobe organische Verunreinigungen, EN 1744-1 Kategorie	M-%	0,0 m <sub>LPC</sub> 0,10	





Untersuchungsergebnisse				Sollwerte
Eigenschaften des abgesiebten	Korns 8/11, 8/12,	31,5/45 mm		
Frost-Widerstand				
Wasseraufnahme, EN 1097-6, An	hang B		E	
Einzelwerte	M-%	0,37 - 1,92		
Mittelwert	M-%	1,00	(1/2021)	< 0,5 M-%
Kategorie		-		WA <sub>cm</sub> 0,5
Widerstand gegen Frost, EN 1367	-1			
Absplitterung				
d < 4 mm	M-%	2,00	(1/2020)	≤ 4 M-%
Kategorie		F <sub>2</sub>		F <sub>4</sub>
Widerstand gegen Zertrümmeru	un a			
von groben Gesteinskörnungen				
Rohdichte, EN 1097-6 Anhang A,	kg/dm³	2,69		
Schlagzertrümmerung SZ				
Einzelwerte	M-%	22,98 / 23,51 / 23,5	59	
Mittelwert	M-%	23,4		≤ 28 M-%
Kategorie		$SZ_{26}$		
Schlagzertrümmerung SZ <sub>35,5/45</sub>				
Einzelwerte	M-%	29,1 / 26,6 / 26,8		
Mittelwert	M-%	27,5		≤ 30 M-%





Untersuc	hungserge	hnisse
Ontorodo	nungsenge	

				Sollwerte	
Teilprobe 0/2 mm für FSS/STS		0/32	0/45		
Sandäquivalent, EN 93: Einzelwerte Mittelwert	% %	70 / 71 70	79 / 81 80	≥ 50 % bzw. ≤ 15 % unter Wert des EN (78)	

### Teilprobe 0/11 mm für FSS/STS

Proctorversuch

 $\begin{array}{lll} \mbox{Proctordichte} & \mbox{g/cm}^{3} & 2,04 \\ \mbox{optimaler Wassergehalt} & \mbox{M-}\% & 7,1 \end{array}$ 

Wasserschluckwert k\*

Einzelwerte cm/s  $3,35 / 3,16 / 3,00 \cdot 10^{-3}$  Mittelwert cm/s  $3,2 \cdot 10^{-3}$   $\geq 1,0 \cdot 10^{-3}$  cm/s





### Beurteilung

### 1. Untersuchungsergebnisse

Alle entnommenen Proben halten in allen geprüften Punkten die Forderungen der geltenden Vorschriften ein.

### 2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor

Ort:

Liptingen

Ausstattung:

vollständig

Laborant:

Herr Sarnes

2.2 Prüfungen des Herstellers

Produktionsabhängige Prüfung:

ja

Vollständigkeit der Prüfungen:

ja

2.4 Bemerkungen

Das WPK-System ist eingerichtet und zertifiziert.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG

DR. SCHELLENBERG

ROTTWEIL GmbH

Schellenberg

DR.-ING. SCHELLENBERG

Dipl.-Geol. Matthia (Prüfstellehleiter nach RAP Stra)


### Verteiler:

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, Emmingen-Liptingen, 1-fach

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 42, Freiburg, 1-fach

21 / 58826

# KORNGRÖßENVERTEILUNG




-FSS/STS 0/45

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschutzschichten nach TL SoB-StB 20 bzw. ZTV SoB-StB 20

# Institut für Materialprüfung · KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, Liptingen Dr. Schellenberg Rottweil GmbH




Siebdurchgang [ M-% ]



FSS/STS 0/32




# KORNGRÖßENVERTEILUNG



----FSS/STS 0/45

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 20 bzw. ZTV SoB-StB 20

# Institut für Materialprüfung · KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, Liptingen Dr. Schellenberg Rottweil GmbH



----FSS/STS 0/32



Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, Liptingen